



УТВЕРЖДАЮ

Директор

А. М. Кривоносов

09 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта Профессиональное образовательное учреждение.
- 1.2. Адрес объекта г. Санкт-Петербург, Миргородская улица, д.24-28, Лит. А, Лит. Б, Лит В, Лит. Г
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 5(подвал) этажей, 13 588,6 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или на ___ - ___ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2 633,72 кв. м
- 1.4. Год постройки здания, 1958, 1960, 1970, 1970 гг. последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _ - _
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **СПБ ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.33, лит. А.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация среднее профессиональное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшая ст. м. «пл. Александра Невского».

расстояние до объекта от метро **820 м.**

время движения (пешком) **10 мин.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Ближайшая остановка – ул.Исполкомская

Автобусы: 65,191,27,24

(низкопольные автобусы оборудованы откидными / выдвигаемыми аппарелями, для удобства инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках).

Троллейбус: 1,16,22,33

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **440 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть.** (описать – дорожные бордюры высотой до 10 см.).

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да.** (На пешеходных переходах предусмотрено занижение бордюрного камня)

3.3

-

№№ п/п	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.		
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: « », « », « », « »

3.4

-

№ № п/п		,		
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,У,С)	41	№4,6,7, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У)	36,49,50, 51,53,55, 56,77,76 78, 99-101, 102,104, 105, 117-120,	№ 19,20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,У)		1-8

** Указывается: - - доступно полностью всем; - (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); - - доступно частично всем;

- (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- доступно условно, - недоступно

3.5.

:

4.

(проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	-	()*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР
8.		ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2021 г.г.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения _____(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Для принятия решения требуется, _____ (нужное подчеркнуть):

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - _____; ;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - _____; ;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов _____; ;

4.4.5. другое _____.

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – www.city4you.spb.ru

:

<https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=13619@dsObjectsSISpr>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|-------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 11 л.
Позэтажные планы, паспорт БТИ, г. Санкт-Петербург, Миргородская улица, д.24-28,
Лит.А. - на 6 л.(включая план двора), Лит. Б – на 5 л., Лит. В – на 5 л., Лит. Г –на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
Карта путей движения к объекту - на 1 л.

Руководитель Гл. Инженер Бычков С.Ю
рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник ОХО Солярик С.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам. директора по УМР Фомичева О.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

« _____ » _____, 2018 г., № 24-28, _____
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	№1,2	Нет пандуса	ДЧ-И (К,О,У,С)		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	№3		ДЧ-И (К,О,У)		
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	№4		ДУ		
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	№5		ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (У)		1,2	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

« _____ » _____ г., **24-28**, _____
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		№4		ДУ		
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№41	№4		ДЧ-И (У,С)		
2.4	Дверь (входная)	есть	№41	№6				
2.5	Тамбур	есть	№41	№7,8		ДУ		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

« _____ » _____ г. 2018, .24-28, _____
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№40,41	№7,8,9				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№1,2,2,8,46,54,80,81,98,106,116,124,133	№10,11,12		ДУ		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		№13,14				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		№10,11,12				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

« _____ » _____ г. 24-28.
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 45, 65, 57, 83, 82, 84, 85, 86, 115, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 132, 131, 130, 125, 127	№15, 16, 17, 18				
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (У)	№ 45, 65, 57,	№15, 16, 17, 18	

(целевого объекта)	посещения	83, 82, 84, 85, 86, 115,113 , 112, 111, 110, 109, 108, 107, 132, 131, 130, 125, 127		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "20" сентября 2018 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		№45, 65, 57,83, 82,84,85, 86,115,1 13,112,1 11,110,1 09,108,1 07,132, 131, 130, 125, 127	№15,1 6,1718	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

« _____ » _____ г. 2018, _____ .
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	36,49,50,51,53,55,56,77,7678,99-101,102,104,105,117-	№19, 20				
5.2	Душевая/ванная комната	есть	№8-11	№21, 22				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	№2, 3	№23, 24				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (У)	36,49,50,51,53,55,56,77,7678,99-101,102,104,105,117-	№19, 20	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

« _____ » _____ г., _____ .24-28, _____ .
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	есть	Входная группа, вывески		нет	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	С	Входная группа, вывески		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____